ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT



FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

Audit Details

Audit name:	ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
Audit date:	19/11/2020
Auditor:	Emili Bethancourth
Audit details:	Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal.
Overall Outcome:	Passed 7/8 (88%)
Hora / Hour	11:45
Area de atraque / Docking Area	Terminal 1
Nombre de embarcación	Manizales
IMO	9567257
Actividad / Activity	Cal (Quick Lime)
Bitacora Ambiental | Describir el resultado de la inspección.	19/11/2020 11:45 Se realizó inspección sin novedad que reportar. 18:14 Se realizó recorrido sin Nevada que reportar. 20/11/2020 16:58 Se realizó recorrido 21/11/2020 9:13 No hay novedad que reportar. 18:47 Se observa presencia de basura en los tinacos se hablo con los encargados de esta recolección. 22/11/2020 13:51 No hay novedad que reportar. 18:15 se realizo recorrido no hay novedad que reportar. 23/11/2020 13:14 Se realizó recorrido y se le informó a los encargados de site servicio sobre la recolección. 17:58 Sin novedad que reportar
Prevención de sucesos | Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga.	Atraque del buque en la terminal 1 , con bolsas de Cal viva .
MSDS del Producto	Si

Notes

9567257 Manizales

Audit Criteria

#1: Derrames

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. *Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.


Notes: Sin presencia de sustancias oleosas en el mar ni en tierra.


Evidence:




19 nov. 2020 11:46:38 a. m.
17P 533379 997147
Provincia de Colón


19 nov. 2020 11:48:13 a. m.
17P 533375 997152
Provincia de Colón


20 nov. 2020 11:26:43 a. m.
17P 533352 997055
Provincia de Colón


20 nov. 2020 5:03:40 p. m.
17P 533350 997068
Provincia de Colón


21 nov. 2020 9:13:59 a. m.
17P 533349 997067
Provincia de Colón







#2: Residuos

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de residuos. *Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF. *Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

Notes: Documento adjunto

Evidence:

PDF - Garbage disposal

PDF - Garbage disposal

#3: Respuesta a Derrames PRIT

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. *Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

Notes: Se cuentan con contenedor Marpol.

Evidence:





#4: Biodiversidad

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuatica y terrestre. *Describa los avistamientos: especie, cantidad, condicion, tamaño. *En caso de Mamífero Marinos, complete el formulario de avistamiento ARAP *En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

Notes: No sé observa presencia de fauna.

Evidence:



#5: Se participó en reunión de pre-arribo?

Outcome: No

Details: Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF

Notes:

#6: Agua de Lastre

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. *Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) *En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntatar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code

Notes:

Evidence:

PDF - Oil record book

PDF - Ballast waster management

#7: En caso de haber descarga de Carbón

Outcome: 6 - No Aplica

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

#8: En caso de haber carga de Cucon

Outcome: 6 - No Aplica

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

#9: Imbornales

Outcome: No Response

Details: Verificar la presencia de los imbornales antes y durante las descarga.